④ 伊達市立柱沢小学校での活動記録

プール除染の考え方

- ○環境に影響を与えないように、プール水の排水をすること
 - ・プール水中の放射能を基準値(飲料水の暫定基準値:200Bq/kg)以下にすること
 - •pHを伊達市の条例範囲内(5.8-8.6)に調整すること
- ○線量の高い汚泥・落葉などを集め、漏えい・飛散しないように、一時保管すること
 - ・汚染の有無の確認
 - ·空間線量の確認

1

メンバーの構成と役割分担

<u>メンバー</u>

福島支援本部: 3名 (三枝、操上、舟木) 統括 工務技術部: 3名 (高野、佐藤、丹野) 排水

ホット試験管理部: 1名 (高橋) サンプリング測定原子力基礎工: 1名 (吉田) 排水・pH測定

量子ビーム: 1名 (安田) 線量管理

市雇用作業員: 19名

作業員の役割分担

管理者: 1名 ポンプ班: 4名


サンプリング計測班: 4名

スタッフ:3名清掃班:7名

作業員

- ----・県のプロジェクトにもとづいて、市が 雇用した地元の方々
- ・除染作業の実施だけでなく、除染技術 の習得も重要な目的





作業前のプールの状況



側溝 9.6m Α В Ε

更衣室

更衣室

C

外観観察:

- アオコの繁茂は中程度か(?)
- ・周囲の落葉樹(とくに桜)が大量に 入っている模様
- ・周辺も含めてプールの老化が進んでい る(亀裂、汚れなども多い)
- ・側溝に土が溜まり、排水が困難

事前調査


D

プール水全量 pΗ 放射能濃度

(0.85+1.15)/2x9.6x25=240t6.0-8.3 (3箇所測定) N.D.~80 Bq/L(上澄層水) 229Bg/L (プールの底攪拌後、底から 10cmの高さの水をサンプリング)

表1 処理前のプール中の放射能濃度(3点測定) 単位:Ba/L

					: = -1/	
	水面からの深さ(cm)					
	10			95		
Cs-134	Cs-137	Total	Cs-134	Cs-137	Total	
50.3	22.9	73.2				
-	_	_	N.D.	N.D.	N.D.	
-	-	_				
N.D.	N.D.	N.D.	41.3	39.4	80.7	
-	ı	_				
N.D.	N.D.	N.D.				
	50.3 - - N.D. -	Cs-134 Cs-137 50.3 22.9 N.D. N.D	10 Cs-134 Cs-137 Total 50.3 22.9 73.2 N.D. N.D. N.D	10 Cs-134 Cs-137 Total Cs-134 50.3 22.9 73.2 - - - N.D. N.D. N.D. N.D. 41.3 - - -	水面からの深さ(cm) 10 95 Cs-134 Cs-137 Total Cs-134 Cs-137 50.3 22.9 73.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 41.3 39.4	



放射能濃度測定: アロカ製食品分析装置





上澄み層の放射能濃度が規制値 (200 Bq/kg)以下であることを確認。pH も基準値(5.8-8.6)範囲内であることを 確認。⇒上澄層のみを直接放流。 (放流作業中、適宜、上澄み層の放射

能測定を実施)


排水作業(上澄層水)_1

排水の準備作業

- ・側溝中の土を除去
- ・ポンプの設置作業 (排水溝とのとりあい)
- ・校長先生(関係各署)への連絡(校長先生から地元の農業委員会?、消防署に連絡)
- ・排水する川のサンプリング (測定結果: N.D.)


排水作業






ポンプの配置図

*ポンプ4-5台により、排水。水位が低下した段階で、ポンプをプール中央部の2台にする。7





汚泥・落葉の回収作業_1

水位が下がって汚泥・落葉が露出してきたら・・・







- ・空間線量:高さ:1mで約2μSv/h
- ・塵取り、モップ等で露出した汚泥、落葉 等を麻袋に集める。
- •ポンプによる排水作業と並行して実施。

汚泥・落葉の回収作業_2

ポンプで排水できなくなった段階





•麻袋の線量率:表面近傍で20-30µSv/h ・回収作業により残水が攪拌されたので、翌日 までに汚泥を沈降させる(濃度:12,800Bg/kg)。 ・残水の総量:約6t ・8/2は、この段階で終了。

排水作業中のサンプリング結果

ポンプ排水を20-30分毎にサンプリング

排出された水は近くの農業用水に流れる

表3 ポンプ排水の測定結果

単位:Bq/L

時刻	Cs-134	Cs-137	Total
14:00	N.D.	N.D.	N.D.
14:30	33.6	N.D.	N.D.
15:00	41.1	34.3	75.4
15:30	42.4	46.3	88.7
16:00	N.D.	N.D.	N.D.
16:20	N.D.	N.D.	N.D.
16:40	N.D.	28.7	28.7
17:00	N.D.	N.D.	N.D.

表4 伝樋川のサンプリング結果 単位:Bq/L

時刻	Cs-134	Cs-137	Total
13:35	N.D.	N.D.	N.D.
14:45	N.D.	N.D.	N.D.





残水の処理_1

残水の上澄層水のサンプリング結果:57.7Bq/kg ↓ 1tタンク×6個による沈殿処理 残水量:約6t(推定)

残水3t ⇒ PAC投入量の最適化に使用。PAC量:100,150,(180),200 ml 残りの残水⇒ 最適条件で処理



プール残水(8月3日 午前8時30分)



1tタンク

13

残水の処理(ポンプ排水準備)_2



・汚泥・落葉をポンプで吸い込まないようにカゴ内側 の汚泥を除去



- ・排水口にメッシュの細かいザルを入れる
- ・プールの排水口周りをメッシュのあるカゴで囲む
- カゴは重りで抑える



30分ほど汚泥を沈降 ⇒残水を吸い上げる準備完了

残水の処理(ゼオライトとポンプ排水)_3



ゼオライト100gを水でとぎ、3セット分用意。



1tタンク3個にゼオライトをそれぞれ投入。





プール内の汚泥の沈降を確認後、ポンプにより残水を1tタンクに注入

15

残水の処理(PAC注入とpH測定)



PAC: 100、150、200mlをそれぞれ1tタンクに投入し、100 mlの場合、沈降が不十分で、PACを80ml追加。 ゆっくり攪拌。30分程度沈降を待つ。



表5 pHの値

pН

6.2

5.7

5.5

PAC投入量

(ml) 150

180

The State of the		
· Starte Comment		
		N. W. Jan.
	-0001	

それぞれのタンク中残水のpHを確認。 結果は表5を参照。


		-	1	
	Se la	-		
1		1		
10	1			
		Н		

┌目視の結果、150,180,200mlの間、
上澄水の色に差はないことから、
pHが基準値内に入る 150mlを最適
・ 値とした。

pHメーター

残水の処理(浮上藻の処理)_5







麻袋

グザル:麻袋からの漏水 に触れないように

バケツ:漏水を受ける。 漏水は、再度処理。

表6 浮上してきた藻の核種と放射能濃度

核種	放射能濃度(Bq/L)
I-131	540
Cs-137	45000
Cs-134	39300
K-40	18100



藻や凝集物は非常に濃度が高い!



藻がなくなるまで、麻袋に入れる。

17

残水の処理(中和処理)_6

pHの調整

PACを180,200ml注入したタンクのpHは、基準値範囲外。そのため、pH調整が必要。



中和剤:0.5%&5%水酸化ナトリウム溶液(NaOH)



計量カップ&小型の秤

〇中和のための準備計算

アルカリ:0.5% NaOH (規定度 0.125 mol/L)、体積:V 酸:PH 5.5、体積:1000L

$$pH = \log_{10} \frac{1}{H^+}$$

[H+]:水素濃度 mol/L

$$5.5 = \log_{10} \frac{1}{[H^+]}$$
$$10^{-5.5} = [H^+]$$
$$[H^+] = 3.16 \times 10^{-6}$$

中和:ある系のアルカリ中のOH-と酸中のH+の数を等しくする。

$$3.16 \times 10^{-6} \times 1000 = 0.125 \times V$$
$$V = 0.0253L$$

0.5%NaOHの場合、約25mLとなる

残水の処理(中和処理結果)_7

pHの調整

- ○PAC注入後のpHが基準値範囲(pH:5.8-8.6)外のみ中和処理を実施(黄色塗部)。
- 〇計量カップに小分けして、重さを測りながらタンクに、少しづつ注入。
- ONaOHの投入量は、計算値とは全く合わない(表7参照)。
- 〇余ったNaOH水溶液は、必ずポリ瓶にもどす。

表7 中和処理の結果

タンク	PAC量(ml)	中和処理前のpH	0.5%NaOH(g)	中和後のpH
1	180	5.7	63	6.1
2	150	6.2	-	_
3	200	5.5	81	6
4	150	6.1	-	_
5	150	6.2	-	_
6	150	5.7	133	6
7	150	6.2	-	_
8	150	5	533	5.9

タンク①-⑥:プールの残水

タンク⑦:プール洗浄水+プール排水口の溜まり水

タンク⑧:プール排水口配管洗浄水

19

残水の処理(タンク内上澄水の排水)_8



上澄水をサンプリングをして、基準値以下で あることを確認。



ポンプの排水ホースにフィルターとして麻袋 を装着

表8 タンク内上澄水の放射能濃度 Bq/kg

タンク	Cs-134	Cs-137	Total
1			
2	37.5	N.D.	37.5
3	N.D.	19.3	19.3
4	N.D.	47.2	47.2
5	N.D.	22.7	22.7
6	N.D.	27.4	27.4
7	58.7	67.7	126.4
(8)	N.D.	N.D.	N.D.



ポンプでタンクから側溝に排水

残水の処理(タンク内沈殿物の除去)_9



タンク内に残った沈殿物



沈殿物を虫取り網ですくい上げる。ひしゃくで水ごとすくい上げて 麻袋で濾すことも効果的(作業後半はほとんど後者)。



沈殿物を麻袋に回収



取りきれないごく少量の残渣は、凝集処理 21 するタンクに再注入、または希釈して排水。

残水の処理(プール内水の回収と洗浄)



タンク6個分により、残水のほとんどを回収/ 再度プール内の汚泥&落葉を麻袋に回収





水中ポンプを排水口部に設置し、プール表面の 残水を回収。



プール内の麻袋をプール脇に設置したバット の上に移動。

残水の処理(麻袋の仮置き)_11



線量率:保育園との境界 1.83µsV/h

表面:22.5µSv/h 1m :4.6µSv/h



麻袋をバットの上に直接乗せると水が漏れ、汚泥 や落葉が乾燥しにくくなる。水を切って乾燥させる ために、網板やメッシュの付いたカゴの上に乗せる。 漏水はタンクに回収して、希釈して排水。

23

残水の処理(プール内水の回収と洗浄)_12





プールを水で洗浄し、その水も水中ポンプによりタンクに回収




プール水の全てを排水・回収(8/3 17:58撮影)。



プール残水、洗浄水、バット内の麻袋からの漏水を回収したタンク(タンク⑦に相当。表7参照)。翌日、沈降処理するため、タンクをビニルシートで覆う。 24 8/3の作業はここまで。

排水口内の洗浄_1

8/3の排水口内の水のサンプリング結果: 約5,600Bq/L ⇒排水口配管内に汚染物が残存





水中ポンプ 出てきた水を水中ポンプや手でひたすら回収

この作業を数回繰り返す。

25

排水口内の洗浄_2

表9 排水口のサンプリング結果

単位:Ba/L

				<u> </u>
	Cs-134	Cs-137	Total	備考
1回目	2510	3080	5590	8月3日 16:20測定。
2回目	N.D.	N.D.	N.D.	8月4日9:10測定 前日に排水口を水道水で 満水。その水をサンプリング。
3回目	1550	2010	3560	洗浄後、9:30に測定。
4回目	233	288	521	洗浄後、9:50に測定。
5回目	186	232	418	洗浄後、10:48に測定。
6回目	N.D.	N.D.	N.D.	洗浄後、11:29に測定。



- ・6回目の試験により、基準値以下になったことを確認。
- ・その後、デッキブラシ等を使って、 プール洗浄を行い、プールの排 水作業は終了。

麻袋からの漏水を希釈処理





溜めた麻袋からの漏水(サンプリング結果:約600 Bq/L(2倍希釈))



1tタンクで水道水により希釈(サンプリング結果: N.D.)

注意

バットやバケツを洗浄する際に、最初は少量の水で付着している汚泥を落とし、洗浄した水すべてをバケツに全て集め、それらも希釈処理すること。

(測定結果:約430Bq/L)

27

麻袋の一時保管_1



乾燥させた麻袋



保育園を通るので、極力汚染をしないように、 麻袋をバットに載せて、そのバットを猫車に載せ、 3人で体育館裏の保管場所まで運ぶ。



ー時保管場所にビニールシートを二重に 敷く。ビニールシートを抑える土嚢は、予め 用意しておく。

麻袋の一時保管_2





ビニールシート上に直接麻袋を水が漏れない ように、畳んで積む







雨除けのビニールシートを被せて、 砂と土嚢で固定。ここで、終了!!

20

麻袋の一時保管__空間線量率測定






表10 一時保管場所の空間線量率 単位: μSv/h

測定位置 麻袋兒		R 管前	麻袋の	み保管	土嚢で	で固定
测止凹直	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m
Α	0.76	0.85	22	21.5	1.05	1
В	0.7	0.75	18	15	1.07	1.11
С	0.65	0.65	15	13	1.05	1.11





作業中の積算被ばく線量


表10 原子力機構職員の積算被ばく量 単位: μSV

職員	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	Total
Α	5	15 (9)	24 (19)		24
В	4	15 (9)	24 (19)		24
С	4	14 (7)	21 (17)		21
D	2	7 (5)	18 (17)		18
Е	4	13 (8)	23 (17)	32 (26)	32
F	4	15 (8)	23 (18)		23

括弧内の数字は作業開始時の値

表11 作業員の被ばく量、他

			27.11	未良の形	いのく主く	الله	
<i>作</i>	被ばく量 μSv				+D 1/	洪 妻	
作業員番号	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	担当	備考	
1	_	-	-	_	管理者	pH測定を習得	
2	_	ı	-	_	ポンプ	ポンプによる排水技術を習得	
3	4	ı	ı	_	ポンプ	ポンプによる排水技術を習得	
4	3	4	7	4	ポンプ	ポンプによる排水技術を習得	
5	_	1	1	_	ポンプ	ポンプによる排水技術を習得	
6	_	0	_	_	計測	放射能測定器の使用法を習得	
7	0	1	-	_	計測	放射能測定器の使用法を習得	
8	_	-	-	_	計測	放射能測定器の使用法を習得	
9	1	-	0	_	計測	放射能測定器の使用法を習得	
10	4	4	5	3	スタッフ	pH測定を習得	
11	4	4	4	6	スタッフ	土嚢による一時保管技術を習得	
12	_	-	-	_	スタッフ	土嚢による一時保管技術を習得	
13	_	-	-	_	清掃	pH測定を習得	
14	_	-	-	3	清掃	プール水のサンプリング技術を習得	
15	_	-	-	_	清掃	プール水のサンプリング技術を習得	
16	-	-	-	-	清掃	汚染物の洗浄に関する技術を習得?	
17	3	5	4	_	清掃	汚染物の洗浄に関する技術を習得?	
18	_	-	-	_	清掃	汚染物の洗浄に関する技術を習得?	
19		5	4	6	清掃	プール水のサンプリング技術を習得	



作業前後のプール周辺の空間線量率・表面汚染

表12 プール周辺の空間線量率・表面汚染


	空間線量率(μ Sv/h)				表面汚染(cpm)			
測定位置	 作業前	8月3日	8月4日	作業後	作業前	8月3日	8月4日	作業後
Α	0.88	1	1.07	1	2800	-	3000	4500
В	0.9	1	1.2	1.05	4000	_	2000	3700
С	1.15	1.1	0.93	1.15	2800	-	3000	4600
D	1	0.9	-	1.02	3400	-	_	5000
Е	0.7	8.0	0.85	8.0	3500	ı	4000	4000
F	0.9	1	0.97	0.95	4300	-	3500	3700
G	0.9	0.9	_	0.95	3200	_	_	4000

- ・作業期間内において、空間線量率に大きな変化はない
- ・表面汚染は、測定する場所により大きくばらつく。 7000cpm以下であれば、汚染はないと判断。

表13 プール内部の空間線量率・表面汚染(8月4日 17:00測定)

測定位置	空間線量率	表面汚染
別足世世	(<i>μ</i> Sv/h)	(cpm)
1	0.79	1000
2	0.85	1500
3	0.75	1000
4	0.8	500
5	0.75	1500
6	0.7	500
7	0.75	500

・プール周辺に比べて、線量率、汚染も小さい



35

事前サンプリングの調査結果(参考)

表14 松陽中学校のプール水測定結果 _{単位:Bq/L}

サンプリング位置	松陽中学校				
サンプリング位直	Cs-134	Cs-137	total		
水面から10cm	74.1	81.6	155.7		
真ん中から55cm	80.2	67.4	147.6		
水面から1m	77.8	86.8	164.6		

表15 月舘小学校のプール水測定結果 _{単位:Bq/L}

サンプリング位置	月舘小学校				
サンプリング位直	Cs-134	Cs-137	total		
底から66.5cm	81.3	86.9	168.2		
底から38cm	81.9	72.2	154.1		
水面から1m	81.1	82.5	163.6		

表16 保原小学校の大プール測定結果 _{単位:Bq/L}

サンプリング位置	保原小学校 大プール			
サンプリング位直	Cs-134	Cs-137	total	
北西角82	N.D.	N.D.	N.D.	
北西角46	N.D.	N.D.	N.D.	
北西角下から10cm	N.D.	N.D.	N.D.	

表17 保原小学校の小プール測定結果 単位・Raノ

			平以.by/L		
サンプリング位置	保原小学校 小プール				
サンプリング1位直	Cs-134	Cs-137	total		
東中央18cm	N.D.	N.D.	N.D.		
西中央32.6	N.D.	N.D.	N.D.		
藻	6000	6910	12910		

おわりに

- ○事前調査が重要
- 〇作業に関する学校関係者への周知・連絡の徹底
- 〇排水するときは必ずサンプリング
- ○放射線管理の徹底
- 〇作業風景の写真、データの記録を必ず残す